

Release Notes 10/20

13.10.2020

Software Update 1.2.0.

Für die Franke Fernbedienung ACEX9005 - 2030036654 wurde ein Firmware-Update erstellt.



Die revidierte Firmwarebezeichnung lautet:

- Fernbedienung - Firmware 1.2.0.

Die Firmware-Updates beinhalten allgemeine Verbesserungen und die Optimierungen nachfolgender Funktionen.

1. Ablauf Programm 15 Dusche Start wurde für IR-Sensoren ab Version 2.2 hinzugefügt.

Beschreibung:

Start des Wasserlaufes durch Tastendruck; Stopp nach Ablauf der eingestellten Fließzeit von 1-255s.

2. Entfernung des DVS Programmteils
Der Programmteil für DVS Sensoren und der Automatik Modus wurden aus der Firmware entfernt.

3. Statistik Ergänzung Firmware-Versionsnummer der IR-Sensoren

Beim Auslesen der Statistik Daten eines IR-Sensors wird die Firmware-Version mitausgelesen, und unter der Artikel-Nummer dargestellt.

4. Cursor Navigation im Menü

Es ist möglich mit der Pfeiltaste rechts zu den Parameterwerten zu springen.

5. Vereinheitlichung der Menü-Steuerung

Im Menü Datum / Zeit und Systemeinstellung ist die Steuerung angepasst worden.

Die Sprachdateien wurden verbessert und sind zwingend für das Update aus zu tauschen.

Firmware Update für die Fernbedienung durchführen:

- Update per USB Speicher Mode übertragen (siehe Fernbedienung MBA)
- Firmware Update **tapreader-1-2-0.bin** Fernbedienung auswählen und Anweisungen der Fernbedienung folgen.

- Sprachdateien „language files 1.2.0“ im USB Speicher Mode im Hauptordner übertragen und ersetzen.